# LAUDO CAUTELAR
# PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 17/08/2026

APROVADO

## CLIENTE

| Cliente | CNPJ |
|---|---|
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 07.207.996/0001-50 |

## DADOS DO VEÍCULO

| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | KAWASAKI Z900 | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO | COR |
| 2023 | 2023 | [illegible] | | CINZA |
| COMBUSTÍVEL | | | [illegible] | RENAVAM |
| GASOLINA | | | INACESSÍVEL | |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA | |
| ILHOTA | SC | SC | | |

**Observações:**
HODÔMETRO INACESSÍVEL
PLACA DANIFICADA

## ESTADO AGREGADOS

| | | |
|---|---|---|
| CONDIÇÃO DA PLACA | ⚠ | DANIFICADA |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR | ✓ | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI | ✓ | |

## ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA | ✓ | |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| CARENAGEM DIREITA | ✓ | |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO | ✓ | |
| MESA INFERIOR | ✓ | |
| MESA SUPERIOR | ✓ | |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO | ✓ | |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO | ✓ | |
| COLUNA DE DIREÇÃO | ✓ | |
| HODÔMETRO | ⚠ | |
| PAINEL | ✓ | |
| TANQUE | ✓ | |
| CARENAGEM ESQUERDA | ✓ | |

## RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|---|---|---|
| SINISTRO ESPECIAL | ✓ | |
| PARECER TECNICO | ✓ | |
| LEILÃO | ✓ | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO | ✓ | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE | ✓ | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA | ✓ | |

## FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA

45 DIANTEIRA ESQUERDA

PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA

TRASEIRA

GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO

GARFO DIANTEIRO DIREITO

GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI

GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



## FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA

LATERAL DIREITA

PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA

NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE

APROVADO

## FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (BRUNO BARROSO DOS SANTOS)