LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 04/08/2026

APROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA	35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			HONDA/CG 160 FAN	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2025	2026			PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:
HODÔMETRO INACESSÍVEL
FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	⚠	DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA	✓	
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
CARENAGEM DIREITA	✓	
FAROL / BLOCO ÓPTICO	⚠	DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR	✓	
MESA SUPERIOR	✓	
GARFO DIANTEIRO DIREITO	✓	
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
COLUNA DE DIREÇÃO	✓	
HODÔMETRO	⚠	
PAINEL	✓	
TANQUE	✓	
CARENAGEM ESQUERDA	✓	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA

45 DIANTEIRA ESQUERDA

PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO

PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO

GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO

NÚMERO DO CHASSI

GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO

LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 04/08/2026

APROVADO

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA

LATERAL DIREITA

PANORAMICA MOTOR DIREITA

CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR

DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO

COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



APROVADO

FOTOS

LATERAL ESQUERDA

PANORAMICA MOTOR ESQUERDA

CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA

VISTORIADOR (WALACE AMÁVEL BARBOSA)